

宮沢清掃センターで

爆発!



爆発前のコンベヤ

原因は**ガスボンベ缶**か!?

令和7年3月10日、宮沢清掃センターで粗大ごみ処理中に、ガスボンベ缶のガスが原因と推測される爆発が発生しました。

この爆発によってコンベヤが破損し、復旧に多くの時間と費用が生じました。



事故現場で発見されたガスボンベ缶

スプレー缶・ガスボンベ缶等の出し方

爆発事故を防ぐために、スプレー缶・ガスボンベ缶等をごみとして出す場合は次の**4つの手順**を守ってください。

① 中身を使い切る



② 屋外で穴を開ける



③ レジ袋等、透明な袋に入れ「スプレー缶」と書く



※収集指定券は不要です

④ 粗大ごみ収集日にステーションへ



※他のごみと区別!