



# 宮沢清掃センターで爆発事故 原因はガスボンベ缶か!?

爆発前のコンベヤ

宮沢清掃センター粗大ごみ処理設備において令和5年5月12日、未使用のスプレー缶のガスが原因と考えられる爆発が発生しました。この爆発によってコンベヤが破損し、復旧に多額の費用と時間がかかりました。



事故現場で発見されたガスボンベ缶

## スプレー缶・ガスボンベ缶等の出し方

爆発事故を防ぐために、スプレー缶・ガスボンベ缶等をごみとして出す場合は次の4つの手順を守ってください。

① 中身を使い切る



② 屋外で穴を開ける



③ レジ袋等、透明な袋に入れ「スプレー缶」と書く



※収集指定券は不要です

④ 粗大ごみ収集日にステーションへ



※他のごみと区別!